

Carlsberg Grupės darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams

Toliau pateikti reikalavimai taikomi visiems rangovams ir jų subrangovams, teikiantiems paslaugas Carlsberg grupės įmonėse (kurie šiais tikslais apima tiekėjus/ kurie dėl šio tikslo yra priskiriami tiekėjams), išskyrus pažymėtus raudonai, kurie taikomi tik aukštos rizikos rangovams. Toliau žr. aukštos rizikos rangovo apibrėžimą.

Šie reikalavimai nėra taikomi laikinųjų darbuotojų teikėjams, mūsų darbo vietose besilankantiems visuomenės nariams.

RANGOVO RIZIKOS LYGIS	VEIKLOS TIPAS
Žemos rizikos rangovas	Veikla, susijusi tik su įprasta, paprasta, kasdiene rizika, pvz., biuro veikla, aptarnavimu, įprastomis valymo procedūromis, lengvų medžiagų tvarkymu rankiniu būdu, rankiniu perpakavimu / žymėjimu ir kitomis paprastomis užduotimis, atliekamomis nuolatinėse saugiose darbo vietose.
Aukštos rizikos rangovas	Veikla, apimanti labai rizikingus darbus (pvz., darbas aukštyje, ugnies darbai, pavojingas linijos stabdymas, elektros darbai, pavojingų cheminių medžiagų tvarkymas, griovimas, kasimas / kasinėjimas, patekimas į uždaras erdves, kritinis kėlimas, civilinė statyba, pramoninių sunkvežimių (šakinių krautuvų) ar kitos varomos įrangos naudojimas.

Jei rangovas teikia kitokias paslaugas, jas galima grupuoti pagal rizikos kategoriją ir atitinkamai turi būti taikomi kiti reikalavimai.

Jei konkreti veikla aukščiau nenurodyta, Carlsberg projekto vadovas turėtų įvertinti riziką (jos dydį ir dažnį) ir nuspręsti dėl tinkamiausio lygio.

1	Teisinių ir Carlsberg grupės reikalavimų laikymasis
	Rangovas privalo:
1.1	Laikytis visų vietos teisinių ir Carlsberg grupės darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
1.2	Įsitikinti, ar naudojami įrankiai atitinka paskirtį, yra geros būklės ir atitinka galiojančius įstatymus bei reglamentus.
1.3	Įsitikinti, ar visų darbuotojų sveikata patikrinta, kaip reikalaujama pagal vietos įstatymus ir ar jie turi atitinkamas medicininės pažymas. Jei sveikatos patikrinimo dokumentai pasilieka pas rangovą, tai rangovas pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad šio reikalavimo yra laikomasi.
1.4	Apibrėžti ir atlikti poveikio stebėjimą bei medicininę priežiūrą, kaip reikalaujama pagal vietos įstatymus, remiantis Carlsberg įmonės patalpose atliekamos veiklos rizika.
1.5.	Bendradarbiaujant su Carlsberg užsakovu, aktyviai dalyvauti stebėjimuose, darbų saugos ir sveikatos (DSS) patikrinimuose ir atliekamų darbų audituose (pvz., kassavaitiniame audite).
1.6	Gauti medicinos pažymas (jei reikalaujama pagal vietinius teisės aktus) bet kokiai veiklai, susijusiai su darbu uždaroje erdvėje, didesniame nei 1,3 m aukštyje ir kai naudojami dalinai ar visai veidą dengiantys respiratoriai (įskaitant gelbėjimo operacijas). Jei sveikatos patikrinimo dokumentai pasilieka pas rangovą, tai rangovas pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad šio reikalavimo yra laikomasi.

1.7	Pateikti įrangos, naudojamos atliekant aukštos rizikos darbus (pvz., slėginių dujų talpyklų, uždarytų kvėpavimo aparatų, kranų, keltuvų, pakėlimo platformų, dirvožemio grąžtų, griovimo įrangos), patikros sertifikatų kopijas.
2	Kvalifikacija ir mokymai
	Rangovas privalo:
2.1	Įsitikinti, ar darbuotojai turi pakankamą kvalifikaciją ir yra apmokyti saugos ir sveikatos rizikos, kontrolės ir reikalavimų, susijusių su pagal sutartį atliekamais darbais.
2.2	Dalyvauti įmonės darbuotojų sveikatos ir saugos įvadiniame instruktavime.
2.3	Kai to reikalaujama pagal vietos įstatymus, būtina pateikti profesionalių mokymų ir / arba kvalifikacijos pažymėjimus.
2.4	Užtikrinti, kad tik reikiamą kvalifikaciją ir tai patvirtinančius kvalifikacijos pažymėjimus turintys darbuotojai atliktų darbus su elektros įranga, valdytų kranus, sunkiasvores transporto priemones ir šakinius krautuvus bei naudotųsi slėginėmis sistemomis (virš 1,0 bar g).
2.5	Po įvadinio darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo, prieš pradėdami bet kokius darbus, išlaikyti testą apie minimalius sveikatos ir saugos reikalavimus įmonėje vykdant atitinkamą veiklą.
3	Darbu planavimas ir įgyvendinimas
	Rangovas privalo:
3.1	Visą laiką darbo vietoje išlaikyti aukščiausio lygio švarą ir tvarką.
3.2	Bendradarbiauti su Carlsberg darbuotojais nustatant saugius darbo būdus ir atliekant stebėjimus ar mokymus, susijusius su sauga ir sveikata. Imtis tinkamų veiksmų, nustačius nukrypimų nuo saugos ir sveikatos standartų.
3.3	Aprūpinti reikiamomis AAP, vadovaujantis panašiais standartais, kuriais vadovaujasi Carlsberg (susitarus iš anksto, AAP gali pateikti Carlsberg). Jei pagal vietos įstatymus konkrečiai AAP reikalaujama atlikti tinkamumo bandymus, rangovas turi užtikrinti, kad tokie bandymai vykdomi ir dokumentuojami.
3.4	Planuojant darbus būtina atidžiai išspręsti potencialius veiklos trikdžius ir konfliktus, kai darbus atlieka kiti rangovai arba Carlsberg įmonės darbuotojai.
3.5	Darbus atlikti taip, kaip buvo sutarta. Iš anksto pranešti, jei reikia padaryti kokius nors pakeitimus. Stabdyti darbą ir informuoti apie poreikį pakeisti naudojamą darbo metodą, atsiradus naujų rizikos faktorių arba įvykus incidentui.
3.6	Pranešti apie incidentus ar nesaugias darbo sąlygas, susijusias su rangos darbais. Jei apie Carlsberg patalpose įvykusį incidentą rangovo darbuotojai praneša vėliau, rangovas nedelsdamas turi informuoti Carlsberg projekto rangos vadovą.
3.7	Analizuoti visus Carlsberg patalpose įvykusius incidentus, dėl kurių prireikė medicininės priežiūros, buvo apribotos darbuotojų darbo galimybės arba išduoti nedarbingumo pažymėjimai. Carlsberg įmonė koordinuos incidentų analizės procesą, aktyviai dalyvaujant ir bendradarbiaujant rangovo atstovui saugos ir sveikatos klausimais. Jei atlikus analizę rangovas turėtų atlikti tam tikrus veiksmus, apie tolesnius veiksmus ir jų įgyvendinimą būtina informuoti Carlsberg įmonės projekto vadovą.
3.8	Užtikrinti, kad atliekant bet kokią planuotą veiklą, būtų atliktas rizikos vertinimas – standartinė procedūra arba darbo metodas, kuriame aiškiai apibrėžiama su užduotimi susijusi rizika, atsargumo priemonės (įskaitant asmens apsaugos priemones, jei jų reikia) ir rizikos valdymo būdai. Atliekant rizikos vertinimą taip pat reikia atsižvelgti į aktualią žalą aplinkai (pvz., emisijas į paviršinius vandenį, lietaus vandens kanalizaciją, dirvožemį ar orą bei aplinkos triukšmą), kurią nurodė rangovo vadovas ir Carlsberg įmonės projekto vadovas.

3.9	Laikytis vietos įrenginių išjungimo ir ženklavimo procedūrų.
3.10	Užtikrinti pirmosios pagalbos teikimo įrangą ir gelbėjimo įrangą.
3.11	Iš anksto pranešti apie pramoninių cheminių medžiagų naudojimą, pateikti medžiagų saugos duomenų lapus kartu su aukščiau paminėtais rizikos vertinimais. Šios cheminės medžiagos visada turi būti laikomos vietose, kuriose yra įrengtos antrinio išsiliejimo apribojimo sistemos (pvz., šaligatvio kraštai, užtvartos, surinkimo padėklai, patalpos su nepralaidžiu paviršiumi).
3.12	Prie atliekant pavojingus darbus būtina gauti leidimą dirbti (vadovaujantis įmonės procedūromis), kuris turi būti peržiūrėtas ir patvirtintas kompetentingo Carlsberg įmonės darbuotojo.
3.13	Pateikti visą reikalingą saugos įrangą, pvz., papildomus gesintuvus, apsaugą nuo kritimo, autonominį oro tiekimą, vėdinimo įrangą, oro monitorius ir kt., priklausomai nuo atliekamų darbų pobūdžio.
3.14	Užtikrinti, kad zonos, kuriose vyksta itin pavojingi darbai, būtų tinkamai pažymėtos ir užtvartos, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys ar transporto priemonės.
3.15	Užtikrinti, kad prieš pradėdamas darbus, užduotims būtų atlikta pagrįsta išsami rizikos analizė (darbo saugos analizė, metodo išdėstymas, bet kuri kita panaši priemonė), būtų parengta konsultuojantis su vietiniu darbų ekspertu.
4	Sveikatos ir saugos valdymas ir išteklių darbe vietoje
	Rangovas privalo
4.1	Pagal Carlsberg procedūras apibrėžti ir stebėti saugos ir sveikatos rodiklius.
4.2	Paskirti asmenį iš savo vietos biuro, atsakingą už saugą ir sveikatą, kuris stebėtų Carlsberg įmonėje vykdomus darbus.
4.3	Nustatyti, sutarus su Carlsberg, reikiamą saugos ir sveikatos paramos struktūrą. Jei paslaugų teikimo trukmė yra daugiau nei 2 savaitės, o įmonėje dirba daugiau nei 25 rangovo darbuotojai, vykdant darbus įmonėje turi dirbti bent vienas saugos ir sveikatos prižiūrėtojas. Jei dirba 10–25 asmenys, pakanka ne visą darbo dieną dirbančio darbuotojo.
4.4	Įsitikinti, kad paskirti saugos ir sveikatos priežiūros darbuotojai atitinka vietos įstatymus, pvz., atsižvelgti į reikalingą profesinę kvalifikaciją pagal vykdomo darbo pobūdį ir dirbančių asmenų skaičių.
4.5	Įsitikinti, kad į Carlsberg teritoriją, patalpas arba statybą įvažiuotų tik įgalioti atstovai.
4.6	Laikytis visų eismo taisyklių Carlsberg teritorijoje, įskaitant stovėjimo, pakrovimo ir iškrovimo apribojimus. Transporto priemonėms leistinas didžiausias greitis yra 20 km/h, o vietose, kuriose juda žmonės - 8 km/h.
4.7	Nustatyti, sutarus su Carlsberg, reikiamą saugos ir sveikatos valdymo planą ir paramos struktūrą. Plane taip pat būtina aptarti galimybę naudotis subrangovų paslaugomis.
4.8	Užtikrinkite, kad bet kokios trukmės aukštos rizikos darbų vykdymui įmonėje dirbant daugiau nei 10 rangovo darbuotojų, yra paskirtas už saugą ir sveikatą atsakingas asmuo, kuris dalyvauja vykdant darbus.
4.9	Įsitikinti, kad po pakartotinio eksploatavimo įranga/darbo zona, kurioje leidžiama iš naujo paleisti įrangą, yra saugi.
5	Ypatingi reikalavimai atliekant itin pavojingus darbus (pagal vykdomo darbo pobūdį)

5.1	<p>Ugnies darbai: suvirinimo, dujinio suvirinimo, diskinio pjovimo, šlifavimo darbai arba tokie darbai, kuriuos atliekant gali susidaryti žiežirbos arba šiluma tokiose vietose, kur gali užsidegti sprogios ir / arba degios medžiagos arba kur gali susidaryti sprogi atmosfera.</p> <p>Rangovas privalo:</p> <p>5.1.1. Gauti kompetentingo asmens patvirtintą leidimą dirbti. Leidimas dirbti nereikalingas tik atliekant darbus tam skirtoje ir patvirtintoje ugnies darbų zonoje.</p> <p>5.1.2. Gauti specialų leidimą, jei atliekant darbus būtina išjungti priešgaisrines sistemas (pvz., detektorius, signalizaciją, purkštuvus, hidrantus), (įtraukiamas į leidimą dirbti arba atskiras).</p> <p>5.1.3. Užtikrinti, kad priešgaisrinė būklė būtų stebima darbo metu ir bent 2 valandas po darbo valandų.</p> <p>5.1.4. Aprūpinti papildomais gesintuvais, jei to reikalaujama.</p> <p>5.1.5. Aprūpinti dujų suvirinimo ir pjovimo sistemas kryptine dujų srauto jungtimi (atgalinio srauto vožtuvai).</p> <p>5.1.6. Kai degikliai nenaudojami, juos reikia užsukti ir išnešti iš uždarytų patalpų.</p> <p>5.1.7. Lankinio suvirinimo ir pjovimo zonos turi būti uždengtos, siekiant greta dirbančius asmenis apsaugoti nuo tiesioginių elektros lanko spindulių.</p> <p>5.1.8. Atlikti atmosferos matavimus vietose, kur gali susidaryti sprogi aplinka prieš atlikdami darbus ir jų metu. Prireikus, turėtų būti naudojama nuo sprogimų apsauganti įranga.</p> <p>5.1.9. Užtikrinti, kad nebus naudojama atvira ugnis ir nebus rūkoma ne tam skirtose vietose įmonės teritorijoje.</p> <p>5.1.10. Užtikrinti, kad nebūtų užblokuoti jokie evakuacijos kelius sudarantys praėjimai, avariniai išėjimai, įskaitant vertikalius ir horizontalius išėjimus iš kabelių tunelių.</p>
5.2	<p>Kritinis kėlimas – neeiliniai kėlimo darbai, kai keliami > 1 toną sveriantys kroviniai arba esant komplikuojančių rizikos faktorių (vienu metu vienam kroviniumi pakelti naudojamas daugiau nei vienas kranas, daugiau nei 75 % už saugią darbo apkrovą sunkesni kroviniai, nestabilūs kroviniai, greta esantys elektros laidai, paslaugų linijos, pastatai ar apdorojimo įranga).</p> <p>Rangovas privalo:</p> <p>5.2.1. Užtikrinti, kad kranus ir kėlimo įrangą valdytų kvalifikuoti darbuotojai, laikydamiesi įrangos specifikacijų (įskaitant dydį ir apkrovą).</p> <p>5.2.2. Užtikrinti, kad po kranų, hidraulinių kranų, keltuvų ir (arba) kitos kėlimo įrangos ištraukiamomis atramomis būtų padėti paklotai/kilimėliai.</p> <p>5.2.3. Parengti Kritinio kėlimo planą ir pateikti jį patvirtinti kvalifikuotam specialistui.</p> <p>5.2.4. Užtikrinti, kad grandinės, trosai ir kabliai yra geros fizinės būklės. Kabantys kabliai turi laisvai sukis keliant ar traukiant krovinį.</p> <p>Krovinio grandinės ir laidai neturi būti naudojami kaip stropai.</p> <p>5.2.5. Užtikrinkite, kad visi įrenginiai ir jų priedai yra reguliariai tikrinami. Paskutinio patikrinimo data turi būti aiškiai nurodyta.</p>
5.3	<p>Darbas aukštyje: darbas didesniame nei 1,3 m aukštyje nuo nestandartinių paviršių.</p> <p>Rangovas privalo:</p> <p>5.3.1. Užtikrinti, kad yra kompetentingo asmens patvirtintas leidimas dirbti.</p> <p>5.3.2. Naudoti asmenines apsaugas nuo kritimo sistemas.</p> <p>5.3.3. Užtikrinti, kad ant visų kopėčių būtų aiškiai pažymėta apkrova, leidimas naudoti (patikra) ir turėtų atitikties sertifikatą. Prieš naudojimą kopėčias būtina patikrinti, o pastebėjus įtrūkimų, rūdžių ar kitų defektų, kopėčių nenaudoti.</p> <p>5.3.4. Įsitikinti, kad naudojami pastoliai yra moduliniai ir atitinka standartus EN 1004 (mobilieji), EN 12810 (fasadas) ir EN 12811 arba kitą tarptautinį ekvivalentą.</p> <p>5.3.5. Užtikrinti, kad pastolių montavimą, keitimą ir išmontavimą atliktų specializuotos ir sertifikuotos, Carlsberg patvirtintos įmonės. Vadovaujantis vietos reikalavimais ant pastolių privalo būti pritvirtinta tikrinimo žyma.</p> <p>5.3.6. Bet kokiam darbui 1,3 m ar aukščiau nuo nestandartinio darbinio paviršiaus (pvz., zonos su neapsaugotomis grindų arba sienų angomis ir kraštais, trapūs paviršiai, pvz., kabelių loveliai, vamzdžių lentynos, čerpiniai stogai, stoglangiai, stiklai, naudojant viengubas, prailginamas, teleskopines ir laiptines kopėčias, krano pakabinamus krepšius, teleskopinius arba šarnyrinius keltuvus pakabinamus lopšius) reikalingas leidimas dirbti.</p> <p>5.3.7. Užtikrinkite, kad mobiliosios kėlimo darbo platformos (MEWP) turi standartines turėklas</p>

	<p>sistemas, asmeninės apsaugos nuo kritimo tvirtinimo taškus, judėjimo signalizaciją, pagrindo ir platformos valdiklius, įskaitant avarinį sustabdymą. Ant visų MEWP įrenginių reikia aiškiai pažymėti apkrovą, patvirtintą naudojimą (patikrą) ir atitikties sertifikatą.</p> <p>**Šakinio krautuvo krepšių naudoti neleidžiama.</p> <p>5.3.8. Užtikrinkite, kad grindų ir sienų angos tinkamai apsaugotos.</p> <p>5.3.9. Užtikrinkite, kad atliekant darbus ant stogų ir kitų trapių paviršių būtų pateiktas saugaus darbo metodo aprašymas, kuriame būtų nurodytas įėjimas ir išėjimas, paviršiaus tvirtumas, apsauga nuo kritimo ir darbo vykdymo metodas.</p> <p>5.3.10. Užtikrinkite, kad darbus aukštyje atliktų tik apmokyti darbuotojai.</p>
5.4	<p>Įėjimas į uždaras erdves:</p> <p>Rangovas privalo:</p> <p>5.4.1. Užtikrinti, kad yra kompetentingo asmens patvirtintas leidimas dirbti.</p> <p>5.4.2. Pamatuoti deguonies lygį prieš įeinant į uždara erdvę ir įėjimo metu. Deguonies lygis patekimo į uždara erdvę metu Carlsberg įrenginiuose turi būti nuo 19,5% iki 23,0 %.</p> <p>5.4.3. Jei yra kitų pavojingų medžiagų, prieš įeinant ir įeinant taip pat reikia išmatuoti, ar jų lygis yra leistinas (pvz., degių medžiagų, toksinių medžiagų)</p> <p>5.4.4. paskirti saugos prižiūrėtoją, kaip nurodyta leidime dirbti.</p> <p>5.4.5. aprūpinkite visa papildoma įranga – autonominiu oro tiekimu, ventiliacijos įranga, gelbėjimo įranga ir kt. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui uždaroje patalpoje.</p> <p>5.4.6. Užtikrinkite, kad visa įranga, naudojama uždaroje erdvėje, turi būti neseniai patikrinta (su aiškiai pažymėtomis patikrinimo datomis). Prireikus, būtina pateikti sertifikatus.</p> <p>5.4.7. Užtikrinkite, kad darbus uždaroje erdvėje atliktų tik apmokyti darbuotojai.</p> <p>5.4.8. Užtikrinkite, kad darbuotojai būtų pasitikrinę sveikatą ir galėtų atlikti darbus uždaroje erdvėje.</p> <p>5.4.9. Sudarykite/ numatykite gelbėjimo planą prieš įeinant į uždaras erdves.</p>
5.5	<p>Kita itin pavojinga veikla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linijų ir įrangos su pavojingomis medžiagomis aptarnavimas; - Darbai elektra maitinamuose įrenginiuose, kai įtampa didesnė negu 50VAC (kintama įtampa) arba 120VDC (nuolatinė įtampa) arba bet kokie kiti darbai kai >1kV - Žemės paviršiaus ardymas daugiau nei 500 mm (pvz., kasimas, kasinėjimas, griovių kasimas, arimas, gręžimas ir kt.); - Pastatų ar statinių griovimas. <p>Peržiūrėkite visuose ankstesniuose skyriuose pateiktus reikalavimus, susijusius su aukštos rizikos rangovais.</p>
6	<p>Aplinkos apsaugos taisyklės</p>
	<p>Rangovas privalo:</p>
6.1	<p>Surinkti darbų atlikimui skirtas medžiagas ir susidariusias atliekas su Carlsberg užsakovu sutartose vietose, užtikrinant aplinkos apsaugą.</p>
6.2	<p>Užtikrinti dirvožemio, vandens ir žemės paviršiaus apsaugą, užkertant kelią užteršimui kenksmingomis medžiagomis, pvz. alyvos, tepalai, dažai, produktai, kuriuose yra pavojingų medžiagų ir preparatų.</p>
6.3	<p>Neatlikti veiksmų, dėl kurių naikinama veja ir želdiniai, naudojami dirvožemiui surišti.</p>
6.4	<p>Be sutikimo su kompetentingomis institucijomis ir Carlsberg, nenaudoti prietaisų, kuriuose yra spinduliuotę skleidžiančių medžiagų.</p>

6.5	Neleisti kenksmingų, pavojingų medžiagų ir mišinių į įmonės nuotekų sistemą.
6.6	Nepalikti neužtvirtintų pavojingų medžiagų ir konteinerių, iš kurių buvo ištuštintos šios medžiagos, Carlsberg patalpose.
6.7	Būti susipažinusi su pilna teisine atsakomybe už pasekmes, atsiradusias dėl įsipareigojimų saugoti aplinką pažeidimo arba dėl neveikimo, siekiant sumažinti rizikas bei yra įsipareigojęs savo lėšomis pašalinti aplinkos blogėjimo padarinius.

Neatitikčių ir pastebėjimų sąrašas

<i>"NULIS TOLERANCIJOS"</i>	
1	Buvimas įmonės teritorijoje būklės, rodančios alkoholio vartojimą, neblaivumo būseną arba apsvaigimą, įsinešimas alkoholinių gėrimų ar svaigiųjų medžiagų į įmonės teritoriją.
2	Netiesos patvirtinimas deklaracijoje dėl deleguojamų dirbti darbuotojų kvalifikacijos (tai apima papildomą kvalifikaciją, suvirintojų, keltuvo operatorių licencijas, periodinių apžiūrų ir DSS bei priešgaisrinės saugos mokymų galiojimą ir kt.).
3	Darbo metodo pakeitimas be susitarimo su Carlsberg atsakingu vadovu ir neįvertinus rizikos atliekant užduotį.
4	Savarankiškas elektros ar dujų įrangos ir sistemų modifikavimas, įrengiant papildomus elektros ar dujų paėmimo taškus ir apeinant saugos sistemas.
5	Aukštos rizikos darbų pradžia be leidimo aukštos rizikos darbams atlikti.
6	Darbų koordinatoriaus ar vadovo pasitraukimas iš konkrečios pavojingos darbo vietos, kai tokiems darbams reikalaujama nuolatinė priežiūra.
7	5 gyvybę gelbstinčių taisyklių pažeidimas atliekant veiklą, pažymėtą raudona spalva Carlsberg reikalavimų 5 skyriuje.
8	Kenksmingų, pavojingų medžiagų ir mišinių patekimas į įmonės nuotekų sistemą, kurios teršia vandens apsaugos zonas ir jų tiesioginę aplinką,
9	Kitas elgesys, keliantis grėsmę įmonės patalpose likusių asmenų gyvybei ir sveikatai, remiantis Carlsberg daryklos vadovo sprendimu.

7. Nuobaudų sistema ir instruktažas

Jei patikrinimo metu nustatytas kuris nors iš šių pažeidimų:

- Vienas „nulinės tolerancijos“ neatitikimas,
- Trys neatitikimai kitose kategorijose, nei „Nulinė tolerancija“, nurodytos „Carlsberg“ reikalavimuose.
- Pakartotinis neatitikimas per dvi paskutinius patikrinimus

Carlsberg užsakymo šalis turi teisę reikalauti nuobaudos, kurios dydis:

- užsakymams ir sutartims, kurių sutarties vertė iki: **10 000 EUR: 10 % užsakymo vertės** už pažeidimą
- užsakymams ir sutartims, kurių sutarties vertė viršija **10 000 EUR: 1 000 EUR** už pažeidimą

Jei nesilaikoma „NULINĖS TOLERANCIJOS“ kategorijos reikalavimų, „Carlsberg“ užsakymo šalis pasilieka teisę:

- sustabdyti darbus nemokant jokių kompensacijų;
- pašalinti rangovą/tiekėją darbuotoją iš Carlsberg įmonės patalpų arba objekto.

Nuobaudos sumokamos per 30 dienų nuo pranešimo apie reikalavimą sumokėti nuobaudas pateikimo.

RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAS

Pasirašydamas šį dokumentą aš patvirtinu, kad perskaičiau ir susipažinau su šiais reikalavimais ir užtikrinsiu, kad Bendrovės teritorijoje dirbsiantys darbuotojai bus supažindinti su šiais reikalavimais ir bus įpareigoti jų laikytis.

Rangovo atstovas (Rangovo saugos koordinatorius):

Pavardė, vardas:

Telefono numeris:

Data: